






Rähm in Dijari





Rähm in Dijari





Schwelle der  
Dachkonstruktion in  
Satkhol zwischen 1900  
und 1930




Schwelle der  
Dachkonstruktion in  
Satkhol zwischen 1900  
und 1930




Rähm in Dijari  
zwischen 1954-55



Rähm in Dijari  
zwischen 1954-55







Ständer und Riegel  
Verbindung in Dijari



Ständer Verbindung  
Fast ausschließlich  
zwischen Rähm und  
Ständer kn Dijari



Tür und  
Fenstereckverbindung  
in Satkhol Zwischen  
1900 und 1930 gebaut



Fenster Aufsatz  
genagelt in Satkhol  
Zwischen 1900 und  
1930 gebaut