



### Vangsago in Rosendal

Altes Gattersägen Gebäude 1875 gebaut & extrem sauber gearbeitete Holzverbindungen & von 2 Seiten gebäilt gute bis sehr gute Oberflächen & mit Blockhausbeil gehauen & Ständer in Rähm und Kopfbänder in Ständer und Rähm gezapft aber nicht genagelt & Kopfbänder im Querschnitt sind Wurzelansätze und sind Verbolzt & die gezeichnete Seite war wahrscheinlich offen & Schwelle und Ständerfüße durch Betong ersetzt & im mittleren Teil war wahrscheinlich die Gattersäge plaziert & es wurde in dänischen Zoll (Tommer) gemessen 1T = 2,62 cm & alle anderen Maße in cm & März 1997 Axel Weller